



Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

<https://www.bollenerfgoed.nl>



Achterweg Zuid bij nr. 56

Lisse

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Bouwjaar

Bouwkundige staat

Gesloopt

Oorspronkelijke functie

Materiaalgebruik gevels

Dakvorm

Landschuurtje

1920-1980

Gesloopt

Ja

schaft, narcissenloods, opslag, plee

Betonnen gevelelementen en hout

Golfplaten

Een impressie van de bollenschuur

