



Leidsestraat 183A

2182 DL Hillegom

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Bouwjaar

Bouwkundige staat

Oorspronkelijke functie

Huidige functie

Monumentenbeschrijving

Aantal Bouwlagen

Materiaalgebruik gevels

Dakvorm

Type 3 (baksteen met plat dak)

1928

verwaarloosd

bollenschuur, later aardappelschuur

opslagruimte

MIP ZH-WR-012-18A

2

steen

?

Een impressie van de bollenschuur

