



Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

<https://www.bollenerfgoed.nl>



Satellietaan 9

2181 MG Hillegom

Karakteristieke Bollenschuur

Onderdeel van de Regionale Collectie Bollenschuren

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Type 4 (met mechanische ventilatie)

Bouwjaar

1928

Bouwkundige staat

De bollenschuur is op 11 mei 1940 verwoest door een bombardement en na de oorlog op de oorspronkelijke fundering weer opgebouwd. Een klein stukje van de oude bollenschuur is nog terug te zien op de hoek van het kantoortje (westzijde).

Oorspronkelijke eigenaar

Cornelis (Cor) Heemskerk, daarna voortgezet door zijn zoons: Gebr. Heemskerk

Oorspronkelijke functie

Bollenschuur

Huidige functie

Bedrijf + appartementen

Monumentenbeschrijving

MIP ZH-WR-014-04A. De gemeente Hillegom heeft de schuur aangewezen als karakteristieke bollenschuur. Dit staat niet vermeld in het Best.plan. In het Omgevingsplan 2023 krijgt het gebouw de waarde Middel. Sectie B, no. 4792

Aantal Bouwlagen

2

Materiaalgebruik gevels

baksteen

Dakvorm

plat

Uiterlijk gevels / Regeling Binnenklimaat

ventilatiegaten dichtgemetseld

Opslag en constructie

Houten bollenstellingen, later aangepast t.b.v. gaasbakken. In 1975 zijn de stellingen helemaal verwijderd. Beneden zijn toen 4 klimaatcellen gebouwd om tulpen te drogen en verwarmen. Boven ontstond een grote open ruimte.

Woning

Voorheen kwekerswoning Weerensteinstraat 106

Onderdeel van een Ensemble

woonhuis met bollenschuur

(Oorspronkelijke) infrastructuur

aan de doorgaande weg

(Oorspronkelijke) bollenvelden
Overige (historische) landschapselementen

Oorspronkelijk land achter de schuur
Tegenwoordig bedrijfsomgeving

Een impressie van de bollenschuur



Bollenschuur Heemskerk na bominslag 11 mei 1940