



Bollenergoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenergoed

<https://www.bollenergoed.nl>



Zuider Leidsevaart 3C

2182 NC Hillegom

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenergoed
Bouwjaar

Type 2 (baksteen met kap)
1889

Bouwkundige staat

schuur Ruibro met plat dak is gesloopt; schuur met zadeldak is gerestaureerd en heeft een mansardedak gekregen

Oorspronkelijke eigenaar

W.P. Ruigrok, Ruigrok's Broeiproevenbedrijf Ruibro
Bollenschuur

Oorspronkelijke functie

2

Aantal Bouwlagen

Materiaalgebruik gevels

Baksteen, rode, gemetseld in kruisverband

Dakvorm

Plat dak

Uiterlijk gevels / Regeling Binnenklimaat

Gesloten, kleine stalen vensters en roosters
(mechanische ventilatie)

Architectuur, uitstraling

Zakelijk

Woning

De kwekerswoningen op no. 1 en 3 maken deel uit van het complex Beeklaan / Zuider Leidsevaart. Fraaie in- en uitzwenkende halsgevels met houten kroonlijst.

Onderdeel van een Ensemble

Schuur maakt deel uit van complex Zuider Leidsevaart 2a, 3, 3a. Bollenschuren type 2 en 4 en 2 woningen. Schuin aan overkant Leidsevaart / Beeklaan bovendien complex houten schuren van fam De Groot.

Overige bebouwing

Lintbebouwing Beeklaan (Hillegom - De Zilk)

(Oorspronkelijke) infrastructuur

Aan Leidsevaart, aan Hillegommer Beek; aan
Molentocht. Aan doorgaande weg (Beeklaan)

(Oorspronkelijke) bollenvelden

Midden in bollenvelden

Overige (historische) landschapselementen

Oorspronkelijk bollenlandschap: verkaveling nog grotendeels intact; zicht op Duinrand. Cultuurhistorisch waardevol landschap

Een impressie van de bollenschuur

