



Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

<https://www.bollenerfgoed.nl>



Achterweg Zuid 37

2161 DX Lisse

Rijksmonument

Onderdeel van de Regionale Collectie Bollenschuren

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Type 2 (baksteen met kap)

Bouwjaar

1909

Architect

H. Marseille

Bouwkundige staat

Goed, aangepast in 1928

Oorspronkelijke eigenaar

G.C. Tromp, verbouwde de boerderij in 1909 tot bollenbedrijf

Oorspronkelijke functie

Boerderij Wassergeest, In 1909 is de stal verbouwd tot bollenschuur. In 1928 is een tweede bollenschuur aan de achterzijde gebouwd.

Huidige functie

Agrarische functie. Geen bollenschuur meer (gegevens 15-02-98), atelier.

Monumentenbeschrijving

Rijksmonument sinds 1998. Monumentenrister nummer 516112.

<https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/516112>

Aantal Bouwlagen

2

Materiaalgebruik gevels

Baksteen, rood, gemetseld in kruisverband van stenen van een veel ouder gebouw

Dakvorm

Zadeldak

Uiterlijk gevels / Regeling Binnenklimaat

Ventilatie-deuren/-ramen, 6-ruits, voor natuurlijke ventilatie

Opslag en constructie

Stellingen later ingebouwd en deels verwijderd, maken dus geen deel uit van de constructie, staalconstructie aangebracht voor de zoldervloer.

Architectuur, uitstraling

Eenvoudige uitstraling. Opvallende Rozetramen in topgevel, achter.

Woning

Ja, oorspronkelijk hofstede / boerderij-complex. Symmetrisch ontwerp, trapgevel in het midden; aan weerszijden uitbouw; boogramen met luiken

Overige bebouwing**(Oorspronkelijke) infrastructuur**

Solitair, zuidwestelijk van bebouwde kom Lisse
Gelegen aan verbindingsweg, Achterweg-zuid; in de buurt van vaartje

(Oorspronkelijke) bollenvelden

Midden in bollenveld

Overige (historische) landschapselementen

Oorspronkelijk bollenlandschap: Verkaveling nog grotendeels intact.

Een impressie van de bollenschuur

