



Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

<https://www.bollenerfgoed.nl>



Achterweg Zuid 78

2161 DZ Lisse

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Bouwjaar

Bouwkundige staat

Oorspronkelijke eigenaar

Oorspronkelijke functie

Huidige functie

Aantal Bouwlagen

Dakvorm

Type 2 (baksteen met kap)

1896

Gerenoveerd

Van Klaveren

Woonhuis + bollenschuur

Woonhuis

2

Mansarde

Een impressie van de bollenschuur

