



Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

<https://www.bollenerfgoed.nl>



Leeweg zuidelijk van nr. 19 Noordwijk

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Bouwjaar

Bouwkundige staat

Oorspronkelijke functie

Materiaalgebruik gevels

Dakvorm

Landschuurtje

1970

Goed

schaft

Betonnen gevelelementen

Zadeldak

Een impressie van de bollenschuur

