



Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

<https://www.bollenerfgoed.nl>



Leeweg bij nr. 12

Noordwijkerhout

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Bouwjaar

Bouwkundige staat

Gesloopt

Oorspronkelijke functie

Materiaalgebruik gevels

Dakvorm

Landschuurtje

1928

Ingestort tijdens storm, 21 februari 2021

Ja

schaft, opslag

Kalkzandsteen

Zadeldak bedekt met asbesthoudende platen, die in 2020 zijn verwijderd door de eigenaar.

Overige bebouwing

Houten lattenloods aan de westzijde, voor opslag en voor het drogen van narcissen; in 2019 ingestort.

Een impressie van de bollenschuur

