



Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

<https://www.bollenerfgoed.nl>



2e Doodweg bij nr. 17, bij duinrand

Vogelenzang

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Bouwjaar

Bouwkundige staat

Gesloopt

Oorspronkelijke functie

Materiaalgebruik gevels

Dakvorm

Landschuurtje

1940

Matig

Ja

schaft, opslag, plee

Hergebruikt baksteen

Zadeldak

Een impressie van de bollenschuur

