Nieuweweg t.o. nr. 60

Hillegom

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed	Landschuurtje
Bouwjaar	1920-1930
Bouwkundige staat	Slecht
Oorspronkelijke functie	opslag
Materiaalgebruik gevels	Hout en eternietplaten
Dakvorm	Zadeldak met platen

Een impressie van de bollenschuur