



Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

<https://www.bollenerfgoed.nl>



Achterweg Zuid 94bij nr. (aan Mallegatsloot) Lisse

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Bouwjaar

Bouwkundige staat

Gesloopt

Oorspronkelijke functie

Materiaalgebruik gevels

Dakvorm

Landschuurtje

1980?

Matig

Nee

schaft, opslag

Houten latten

Zadeldak

Een impressie van de bollenschuur

