Achterweg Zuid bij nr. 92aan de Mallegatsloot

Lisse

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed	Landschuurtje
Bouwjaar	1980?
Bouwkundige staat	Matig
Oorspronkelijke functie	schaft, opslag
Huidige functie	opslag tuingereedschap
Materiaalgebruik gevels	Houten latten
Dakvorm	Zadeldak

Een impressie van de bollenschuur