



Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

<https://www.bollenerfgoed.nl>



Achterweg-Zuid bij nr. 52 (bocht Spekkelaan)

Lisse

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Bouwjaar

Bouwkundige staat

Gesloopt

Oorspronkelijke functie

Materiaalgebruik gevels

Dakvorm

Landschuurtje

1940

Gesloopt

Ja

nagaan

Kalkzandsteen

Lessenaarsdak

Een impressie van de bollenschuur

