



Bollenerfgoed

Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

<https://www.bollenerfgoed.nl>



Achterweg Zuid bij nr. 35 (aan houtwal)

Lisse

Meer informatie

Type bollenschuur / overig bollenerfgoed

Bouwjaar

Bouwkundige staat

Oorspronkelijke functie

Materiaalgebruik gevels

Dakvorm

Landschuurtje

1980

Goed

opslag

Hout

Lessenaarsdak

Een impressie van de bollenschuur

